

Warszawa, 02.12.2019

## Montaż płyt fasadowych PAROC Linio

Firma Paroc Polska sp. z o.o. informuje, że niewielkie szczeliny na połączeniach brzegowych, powstające na fasadzie po zainstalowaniu płyt z wełny kamiennej Paroc, wynikają z istnienia tolerancji wymiarowych na długościach i szerokościach płyt fasadowych. Nie mają one wpływu na zmianę parametrów izolacyjnych konstrukcji ściennej. Szczeliny te są szczelnie zamykane w procesie technologicznym nakładania wypraw tynkarskich i tynku zewnętrznego.

Również, zgodnie z PN EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania– Załącznik D (normatywny) Poprawki do współczynnika przenikania ciepła, przy tego typu szczelinach nie uwzględnia się poprawek  $\Delta U$  w przypadku występowania szczelin mniejszych od 5 mm.

W przypadku wystąpienia większych ubytków izolacji w miejscach połączeń między płytami należy je wypełnić wyciętymi kawałkami z materiału izolacyjnego płyt PAROC Linio a nie używać do tego materiałów piankowych.

Z poważaniem



Adam Buszko  
Szef Wsparcia Sprzedaży  
Izolacji Budowlanych  
Paroc Polska sp. z o.o.